

EOS™ Engineering&Consulting srl

Sede legale

Via Vincenzo Monti, 8

20123| Milano | Italy

P.IVA | C.F. | R.I. 05922920961

Ufficio +39 0381 090000

Email info@eosengineering.it

PEC eosengineering@legalmail.it



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' CERTIFICATO

REGISTRO ANTINCENDIO



ESTINTORI – IDRANTI e NASPI – PORTE REI – USCITE di SICUREZZA – IMPIANTI di RIVELAZIONE INCENDI
– ILLUMINAZIONE di EMERGENZA – STAZIONI di POMPAGGIO

COMMITTENTE

CONSIGLIO DI STATO – T.A.R. LOMBARDIA

INDIRIZZO/SITO

VIA CORRIDONI 39
MILANO (MI)

I SEMESTRE - 2019

**RESPONSABILE
CONTROLLO**

ING. F. DE CONTARDI

EOS Engineering s.r.l.
L'Amministratore Unico
(Dot. Ing. Francesco De Contardi)

EOS™ Engineering&Consulting srl

Sede legale Via Vincenzo Monti, 8 20123| Milano | Italy

Ufficio +39 0381 090000

email info@eosengineering.it

REGISTRO MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO A NORMA UNI 11473 2013

CODICE CLIENTE	000470	DATA INTERVENTO	MAR 2019	INCARICATO INTERVENTO	F. DE CONTARDI
COMMITTENTE	CONSIGLIO DI STATO - TAR LOMBARDIA	INDIRIZZO/SITO	VIA CORRIDONI 39 - MILANO (MI)		
REFERENTE	CONTATTI REFERENTE				

UNI 11473
2013

N.	POSIZIONE	TIPO PORTA	REI	MARCATURA CE PRESENTE S/N	MATRICOLA	OMOLOGAZIONE	N. DISPOSITIVI USCITA	TIPO DISP. DI USCITA	MARCATURA CE PRESENTE S/N	N .OMOLOGAZIONE	POS	NEG	CODICE ANOMALIE	NOTE
1	ARCHIVIO	2A	120	N	119,927	BZ050REI120P008	2	B	S		X			
2	ARCHIVIO	2A	120	N	119,929	BZ050REI120P008	2	B	S		X			
3	ARCHIVIO	2A	120	N	119,931	BZ050REI120P008	2	B	S		X			CAMBIARE PULSANTE SGANCIO
4	ARCHIVIO	2A	120	N	119,926	BZ050REI120P008	2	B	S		X			
5	ARCHIVIO	2A	120	N	119,858	BZ050REI120P008	2	B	S		X		G1	5cm X 2,5m
6	ARCHIVIO	1A	120	N	119,922	BZ050REI120P010	1	B	S	0425-1308	X			
7	ARCHIVIO	1A	120	N	119,924	BZ050REI120P010F2	1	B	S		X			
8	ARCHIVIO SU CORTILE INT.	1A	120	N	119,925	BZ050REI120P010F2	1	B	S		X			
9	ARCHIVIO	2A	120	N	119,928	BZ050REI120P008F2	2	B	S		X			
10	ARCHIVIO - SCALE SECONDARIE	1A	120	N	119,921	BZ050REI120P011F2	1	B	S		X			
11	ARCHIVIO - CAVEDIO EST	2A	120	N	119,932	BZ050REI120P008F2	2	B	S		X			
12	P.T. ED B - STANZA MAGISTRATI	1A	120	N	119,844	BZ050REI120P010F2	1	B	S		X			
13	P.T. AULA UDIENZE	1A	120	N	119,845	BZ050REI120P010F2	1	B	S		X			MOLLA CHIUSURA ROTTA
14	P.T. AULA UDIENZE	1A	120	N	131,337	BZ050REI120P010F2	1	B	S		X			
15	P.T. AULA UDIENZE	1A	120	N	119,843	BZ050REI120P010F2	1	B	S		X			

TIPO			CODIFICA ANOMALIE		
PORTA	DISP. USCITA	REI	A1 NON INSTALLATA CORRETTAMENTE	C1 SERRATURA A/P DA SOSTITUIRE	G1 SELETT. CHIUSURA ANTE DA SOSTITUIRE
1A - 1 ANTA	ML - MANIGLIA LEVA	60 - REI60	A2 TOCCA TERRA E NON SI PUO' ALZARE	D1 MANCA BOCCOLA A PAVIMENTO	L1 PERNO A MOLLA DA SOSTITUIRE
2A - 2 ANTE	PS - PIASTRA A SPINTA	120 - REI120	A3 TELAIO NON FISSATO A MURO	E1 CHIUDIPIORTA DA SOSTITUIRE	M1 ELETTROMAGNETE DA SOSTITUIRE
SC - SCORREVOLE	A - BARRA TIPO A		A4 PORTA DA SOSTITUIRE	F1 MANCA GUARNIZIONE TERMOESP.	N1 PIASTRA ELETTROM. DA SOSTITUIRE
AL - ALTRO	B - BARRA TIPO B		B1 MANIGLIA DA SOSTITUIRE	G1 GUARNIZIONE TERMOESP. DA SOST.	R1 PORTA INCONTROLLABILE, NO CHIAVI

UNI 11473
2013

N.	POSIZIONE	TIPO PORTA	REI	MARCATURA CE PRESENTE S/N	MATRICOLA	OMOLOGAZIONE	N. DISPOSITIVI USCITA	TIPO DISP. DI USCITA	MARCATURA CE PRESENTE S/N	N .OMOLOGAZIONE	POS	NEG	CODICE ANOMALIE	NOTE
16	P.T. EDIFICIO B SALA AVVOCATI	2A	120	N	119,862	BZ050REI120P008F2	2	B	S	0425-1308	X			
17	1.P EDIFICIO B	2A	120	N	119,856	BZ050REI120P008F2	2	B	S	0425-1308	X			
18	1.P.EDIFICIO B	2A	120	N	119,861	BZ050REI120P008F2	2	B	S	0425-1308	X			OCCORRE FERMO A TERRA
19	2.P EDIFICIO B	2A	120	N	119,855	BZ050REI120P008F2	2	B	S	0425-1308	X			
20	2.P.EDIFICIO B	2A	120	N	119,865	BZ050REI120P008F2	2	B	S	0425-1308	X			
21	3.P EDIFICIO B	2A	120	N	119,857	BZ050REI120P008F2	2	B	S	0425-1308	X			SELETTORE DA SOSTITUIRE
22	3.P.EDIFICIO B	2A	120	N	119,864	BZ050REI120P008F2	2	B	S	0425-1308	X			
23	3.P EDIFICIO B	1A	120	N	119,851	BZ050REI120P010F2	1	B	S	0425-1308	X			CEDIMENTO STRUTTURALE
24	3.P.EDIFICIO B	1A	120	N	119,849	BZ050REI120P010F2	1	ML	N		X			
25	3.P EDIFICIO B	1A	120	N	160,069	BZ050REI120P010F2	1	ML	S		X			
26	P.T. EDIFICIO A	1A	120	N	119,854	BZ050REI120P010F2	1	B	S		X			CEDIMENTO STRUTTURALE
27	1.P. EDIFICIO A SCALA OVEST	1A	120	N	119,853	BZ050REI120P010F2	1	B	S		X			
28	1.P EDIFICIO A SCALA OVEST	1A	120	N	119,846	BZ050REI120P010F2	1	B	S		X			
29	1.P. EDIFICIO A PARTE EST	2A	120	N	119,860	BZ050REI120P008F2	1	ML	S		X			ANTA PICCOLA BLOCCATA
30	1.P. EDIFICIO A PARTE EST	2A	120	N	119,859	BZ050REI120P008F2	2	B	S		X			ANTA PICCOLA TOCCA TERRA
31	2.P. EDIFICIO A SCALA EST	1A	120	N	119,847	BZ050REI120P010F2	1	B	S		X			CEDIMENTO STRUTTURALE
32	2.P. EDIFICIO A SCALA EST	1A	120	N	119,852	BZ050REI120P010F2	1	B	S		X			CEDIMENTO STRUTTURALE
33	3.P. EDIFICIO A SCALA EST	1A	120	N	119,848	BZ050REI120P010F2	1	B	S		X			

TIPO			CODIFICA ANOMALIE		
PORTA 1A - 1 ANTA 2A - 2 ANTE SC - SCORREVOLE AL - ALTRO	DISP. USCITA ML - MANIGLIA LEVA PS - PIASTRA A SPINTA A - BARRA TIPO A B - BARRA TIPO B	REI 60 - REI60 120 - REI120	A1 NON INSTALLATA CORRETTAMENTE A2 TOCCA TERRA E NON SI PUO' ALZARE A3 TELAIO NON FISSATO A MURO A4 PORTA DA SOSTITUIRE B1 MANIGLIA DA SOSTITUIRE	C1 SERRATURA A/P DA SOSTITUIRE D1 MANCA BOCCOLA A PAVIMENTO E1 CHIUDIORTA DA SOSTITUIRE F1 MANCA GUARNIZIONE TERMOESP. G1 GUARNIZIONE TERMOESP. DA SOST.	G1 SELETT. CHIUSURA ANTE DA SOSTITUIRE L1 PERNO A MOLLA DA SOSTITUIRE M1 ELETTROMAGNETE DA SOSTITUIRE N1 PIASTRA ELETTROM. DA SOSTITUIRE R1 PORTA INCONTROLLABILE, NO CHIAVI

EOS™ Engineering&Consulting srl

Sede legale Via Vincenzo Monti, 8 20123 | Milano | Italy

Ufficio +39 0381 090000

email info@eosengineering.it

RIEPILOGO PRESIDI ANTINCENDIO E CONTROLLI

CODICE CLIENTE	000470	DATA INTERVENTO	MAR 2019	INCARICATO INTERVENTO	F. DE CONTARDI
COMMITTENTE	CONSIGLIO DI STATO - TAR LOMBARDIA		INDIRIZZO/SITO	VIA CORRIDONI 39 - MILANO (MI)	
REFERENTE			CONTATTI REFERENTE		



TIPO ESTINTORI	POLVERE			CO2		IDRICI
KG/L	6	9	12	2	5	6
NUMERO	47	0	0	0	3	0

TOTALE ESTINTORI
50

NOTE ESTINTORI
SCORTA ESTINTORI SITA IN LOCALE BOMBOLE

ESTINTORI A NORMA	ESTINTORI CON ANOMALIE LIEVI	ESTINTORI CON ANOMALIE MEDIE	ESTINTORI CON ANOMALIE GRAVI
50	0	0	0

TOTALE ESTINTORI
50



TIPO IDRANTI	CASSETTA IDRANTE		CASSETTA CORREDO		SOPRASUOLO		NASPI
	UNI45	UNI70	UNI45	UNI70	UNI45	UNI70	
NUMERO	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE IDRANTI E NASPI
0

NOTE IDRANTI e NASPI
IDRANTI NON DI COMPETENZA (MANUTENZIONE GESTITA DA PROPRIETARIO IMMOBILE)

IDRANTI/NASPI A NORMA	IDRANTI/NASPI CON ANOMALIE LIEVI	IDRANTI/NASPI CON ANOMALIE MEDIE	IDRANTI/NASPI CON ANOMALIE GRAVI
-	-	-	-

TOTALE IDRANTI E NASPI
0

N. ATTACCHI VIGILI DEL FUOCO	0
------------------------------	---

CONDIZIONE	
-------------------	--



TIPO PORTE	PORTE REI		USCITE DI SICUREZZA	
	REI 60	REI 120	IN	C
NUMERO	0	33	8	0

TOTALE PORTE
41

NOTE PORTE

PORTE A NORMA	PORTE CON ANOMALIE LIEVI	PORTE CON ANOMALIE MEDIE	PORTE CON ANOMALIE GRAVI
30	4	7	0

TOTALE PORTE
41



NOTE

FIRMA INCARICATO
INTERVENTO


_ EOS Engineering s.r.l. _
L'Amministratore Unico
(Dott. Ing. Francesco De Santis)